


ЗАПЧАСТИ ДЛЯ РЕМОНТА РЫЧАГОВ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЯ HIAB V80



Цены указаны с НДС на 18.08.2020

1. 4978366 Кронштейн рычага HIAB – 48,7 BYN.
2. 9808582 Шарнир перекрестных тяг HIAB – 7,75 BYN.
3. 9860061 Кронштейн рычага распределителя в сборе HIAB - 231,8 BYN.
4. 9861394 Гофра защитная рычага распределителя, комплект HIAB (6шт) – 69,4 BYN.
5. 9933328 Кольцо уплотнительное плунжера HIAB - 25,8 BYN.
6. 9808604 Тяга с шарниром в сборе HIAB – 35,44 BYN.

Общий вид рычага управления HIAB



4978366 Кронштейн рычага HIAB



9808582 Шарнир перекрестных тяг HIAB



9860061 Кронштейн рычага распределителя в сборе HIAB



9933328 Кольцо уплотнительное HIAB



9861394 Гофра защитная рычага распределителя HIAB



9808604 Тяга с шарниром в сборе HIAB



Официальный дилер HIAB в Республике Беларусь

ООО «Гидроадвентис»

г. Минск, Игуменский тракт, д. 20 офис 2Н

Т. +375 17 3470606

www.hiab-bel.com

info@hiab-bel.com